

# Onderhouds historie

## KIA Niro e-Niro EV ExecutiveLine 5d



Chassisnummer KNACC81GFK5008968

Kenteken XZ-268-K

| Beschrijving                 | Onderhouden door     | Datum      | Type   | Tellerstand | Kosten     |
|------------------------------|----------------------|------------|--------|-------------|------------|
| Seizoenswissel - NVT         | Euromaster Bandenser | 2023-11-27 | Repair | 203224      | 109,96 €   |
| Remvloeistof - versleten     | Profile Car ; Tyrese | 2023-10-31 | Repair | 199088      | 0,00 €     |
| 195.000 Km - NVT             | Profile Car ; Tyrese | 2023-10-31 | Repair | 199088      | 85,37 €    |
| Bandvervangng - NVT          | Kwik-Fit Fleet, ,    | 2023-09-27 | Repair | 193685      | 409,40 €   |
| Ruitenw.blad A - versleten   | Virena Stadskanaal,  | 2023-06-30 | Repair | 180410      | 136,21 €   |
| 180.000 Km - NVT             | Virena Stadskanaal,  | 2023-06-30 | Repair | 180410      | 0,00 €     |
| Seizoenswissel - NVT         | Euromaster Bandenser | 2023-05-23 | Repair | 175631      | 109,96 €   |
| Int luchtfilter - versleten  | Virena Stadskanaal,  | 2023-02-27 | Repair | 163672      | 0,00 €     |
| Koelvl/antivriev - NVT       | Virena Stadskanaal,  | 2023-02-27 | Repair | 163672      | 0,00 €     |
| APK icm beurt - NVT          | Virena Stadskanaal,  | 2023-02-27 | Repair | 163672      | 0,00 €     |
| 165.000 Km - NVT             | Virena Stadskanaal,  | 2023-02-27 | Repair | 163672      | 0,00 €     |
| Seizoenswissel - NVT         | Euromaster Bandenser | 2022-11-16 | Repair | 149529      | 745,00 €   |
| 150.000 Km - NVT             | Virena Stadskanaal,  | 2022-10-26 | Repair | 147439      | 104,97 €   |
| Prive-declaratie - NVT       |                      | 2022-06-29 | Repair | 138914      | 473,04 €   |
| Accu - NVT                   |                      | 2022-06-29 | Repair | 138914      | 0,00 €     |
| Seizoenswissel - NVT         | Euromaster Bandenser | 2022-05-09 | Repair | 130623      | 1.085,20 € |
| Ruitenw.blad A - versleten   | Virena Stadskanaal,  | 2022-04-20 | Repair | 127791      | 0,00 €     |
| Int luchtfilter - versleten  | Virena Stadskanaal,  | 2022-04-20 | Repair | 127791      | 0,00 €     |
| 120.000 Km - NVT             | Virena Stadskanaal,  | 2022-04-20 | Repair | 127791      | 121,06 €   |
| Ruitenw.blad V - versleten   | Profile Car ; Tyrese | 2022-01-03 | Repair | 116775      | 75,41 €    |
| Diverse lampjes - Werkt niet | Profile Car ; Tyrese | 2022-01-03 | Repair | 116775      | 0,00 €     |
| Ruitenw.blad V - versleten   | Profile Car ; Tyrese | 2022-01-03 | Repair | 116775      | 0,00 €     |
| Seizoenswissel - NVT         | Euromaster Bandenser | 2021-11-05 | Repair | 110118      | 100,00 €   |
| Bandbewerkingen - NVT        | Kwik-Fit Fleet, ,    | 2021-09-18 | Repair | 104090      | 20,80 €    |
| 105.000 Km - NVT             | Profile Car ; Tyrese | 2021-09-08 | Repair | 102152      | 28,66 €    |
| Seizoenswissel - NVT         | Euromaster Bandenser | 2021-06-04 | Repair | 91268       | 100,00 €   |
| R.schijf+blok.V - Vervuuld   | Virena Stadskanaal,  | 2021-04-23 | Repair | 86921       | 0,00 €     |
| Int luchtfilter - versleten  | Virena Stadskanaal,  | 2021-04-23 | Repair | 86921       | 0,00 €     |
| Bandvervangng - NVT          | Virena Stadskanaal,  | 2021-04-23 | Repair | 86921       | 0,00 €     |
| R.schijf+blok.A - Vervuuld   | Virena Stadskanaal,  | 2021-04-23 | Repair | 86921       | 0,00 €     |
| 85.000 Km - NVT              | Virena Stadskanaal,  | 2021-04-23 | Repair | 86921       | 596,32 €   |
| Remvloeistof - versleten     | Virena Stadskanaal,  | 2021-04-23 | Repair | 86921       | 0,00 €     |
| Seizoenswissel - NVT         | Euromaster Bandenser | 2020-11-09 | Repair | 73055       | 0,00 €     |
| 75.000 Km - NVT              | Virena Stadskanaal,  | 2020-11-05 | Repair | 72830       | 120,52 €   |

| Beschrijving                                  | Onderhouden door     | Datum      | Type   | Tellerstand | Kosten      |
|---|----------------------|------------|--------|-------------|-------------|
| Koelvl/antivrie - NVT                         | Virena Stadskanaal,  | 2020-11-05 | Repair | 72830       | 0,00 €      |
| Airco Reinigen - NVT                          | Virena Stadskanaal,  | 2020-11-05 | Repair | 72830       | 0,00 €      |
| Int luchtfilter - versleten                   | Virena Stadskanaal,  | 2020-06-19 | Repair | 57938       | 0,00 €      |
| Band buiten - lek                             | Virena Stadskanaal,  | 2020-06-19 | Repair | 57938       | 0,00 €      |
| 60.000 Km - NVT                               | Virena Stadskanaal,  | 2020-06-19 | Repair | 57938       | 151,25 €    |
| Banden - NVT                                  | Euromaster Bandenser | 2020-05-06 | Repair | 54622       | 432,97 €    |
| WINTR>ZOMR Wiss - NVT                         | Euromaster Bandenser | 2020-05-06 | Repair | 54622       | 0,00 €      |
| 40.000 Km - NVT                               | Virena Stadskanaal,  | 2020-01-10 | Repair | 42613       | 59,37 €     |
| ZOMR>WINTR Wiss - NVT                         | Euromaster Bandenser | 2019-12-10 | Repair | 38790       | 839,20 €    |
| Achterzijde Achterbumper tegen obstakel ger.  | Keuze MLA niet repar | 2021-12-10 | Damage |             | 0,00 €      |
| Bovenzijde Rechts voor Diversen aanr.voetg.fi | Keuze MLA niet repar | 2023-07-02 | Damage |             | 0,00 €      |
| Voorzijde aanrijding met dier                 | ABS Muus Assen, ,    | 2022-08-01 | Damage |             | 10.779,95 € |
| Voorzijde Voorbumper tegen obstakel ger.      | Schadenet Stadskanaa | 2022-02-20 | Damage |             | 0,00 €      |
| Rechts voor aanrijding met dier               | Schadenet Stadskanaa | 2022-02-20 | Damage |             | 0,00 €      |
| Ruit voorruitbr,steenslag                     | Glassdrive Schadenet | 2020-06-20 | Damage |             | 882,54 €    |